

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

Service d'accréditation suisse SAS

Registre SCS Numéro d'accréditation : SCS 0018

Norme internationale : ISO/IEC 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/IEC 17025:2018

HUBER INSTRUMENTE AG

Grellingerstrasse 23 4208 Nunningen

Responsable: P. Perandones

Responsable SM: P. Perandones

Téléphone: +41 61 921 50 60

E-Mail: <u>laboratory@huber-instrumente.com</u>

Internet: <u>www.huber-instrumente.com</u>

Première accréditation: 20.12.1988

Accréditation actuelle: 10.01.2025 bis 09.01.2030

Registre voir : <u>www.sas.admin.ch</u>

(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 10.01.2025

Laboratoire d'étalonnages pour la pression

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions De mesure	Meilleure incertitude de mesure ± 1)	Remarques
Surpression dans les fluides	100kPa 4MPa 1MPa 40MPa 2MPa 80MPa		30ppm + 6Pa 40ppm + 32Pa 40ppm + 62Pa	Incertitude supplémentaire pour capteurs de pression Electriques : 0,01 µA ou 10 µV
Surpression dans les gaz	- 1kPa+ 3kPa		200ppm, mais au moins 0.2Pa	
Surpression dans les gaz	-1.25kPa1.25kPa 0kPa 5kPa 5kPa 10kPa 10kPa 100kPa 0.1MPa 0.2MPa		70ppm + 0.3Pa 50ppm + 0.5Pa 60ppm + 0.5Pa 60ppm + 4Pa 50ppm + 10Pa	

06.12.2024 / T 0018scsvz fr 1/2

¹⁾ L'incertitude de mesure élargie donnée est l'incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d'élargissement k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d'environ 95 %.

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Service d'accréditation suisse SAS

Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0018

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions De mesure	Meilleure incertitude de mesure ± 1)	Remarques
Surpression dans les gaz	0.2MPa 1MPa 1MPa 3MPa 3MPa 10MPa		50ppm + 30Pa 30ppm + 150Pa 30ppm + 300Pa	Incertitude supplémentaire pour capteurs de pression Electriques : 0,01 µA ou 10 µV
	1.0E-060.1mbar		0.4*P^2 +0.015*P + 0.0000015mbar (P in mbar)	
Pression absolute dans les gaz	0kPa 5kPa 3kPa 120kPa 7kPa 350kPa 3kPa 1MPa 3kPa 3MPa 3kPa 10MPa		50ppm + 0.5Pa 25ppm + 10Pa 40ppm + 20Pa 50ppm + 30Pa 30ppm + 150Pa 30ppm + 300Pa	
Pression absolute dans les fluides	100kPa 4MPa 1MPa 40MPa 2MPa 80MPa		30ppm + 16Pa 40ppm + 42Pa 40ppm + 72Pa	

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

* / * / * / * / *